

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद।

पत्रांक 1402 / धनबाद,

दिनांक 28/07/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, धनबाद।

सेवा में,

Principal
DAV Public School
Koyla Nagar, Dhanbad.

विषय :- DAV Public School, Koyla Nagar, Dhanbad स्कूल भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।


प्रसंग :- आपका पत्रांक DAVPS (KN)/22-23/301 दिनांक 30.07.2022


महाराज,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि DAV Public School, Koyla Nagar, Dhanbad भवन की जाँच कर्तीय अभियंता के द्वारा किया गया, भवन तकनीकी दृष्टिकोण से सुदृढ़ एवं मजबूत है। भवन सुरक्षित एवं उपयोगी है।

अतः भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वारामाजन


Manager
DAV Public School
Koyla Nagar, Dhanbad-826005


22/9/22
PRINCIPAL
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
KOYLA NAGAR, DHANBAD


X
कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण विभाग,
भवन प्रमण्डल
धनबाद